

**Mál nr. 147/2012**  
**(M)**  
**og**  
**(V) v. ábyrgðartryggingar (R)**

**Bruni áhaldahúss þ. 7.1.2011**

**Gögn.**

1. Málskot móttakið þ. 23.3.2012 ásamt fylgiskjölum 1-7
2. Bréf V dags. 30.4.2012

**Málsatvik.**

Í lögregluskýrslu segir að borist hafi tilkynning um eld í húsi á Húsavík, sem er timburhús, byggt á stálgrind og klætt að utan með standandi borðaklæðningu. Þegar lögreglan kom á staðinn logaði eldur á jarðhæð hússins og starfsmaður M á vettvangi sagðist hafa séð eldsúlu stíga upp frá gömlu útvarpi sem stóð upp á verkfæraskáp á austurveggnum, en það sé jafnan skilið eftir í gangi og gerði hann ráð fyrir að það hefði verið í gangi í umrætt sinn. Í lögregluskýrslunni segir að rafmagnstaflan hafi verið lokuð en talsvert hafi bráðnað niður af plastinu við töfluna vegna hita og sjá hafi mátt að það horn sem snéri að útvarpinu hefði orðið fyrir mestum hita. Aðalöryggi rafmagnstöflunar sló út að sögn starfsmanns vegna þess að öryggi í götukassa hafði ekki slegið út. Rafmagnið hafði farið af húsinu um kl. 22 kvöldið áður vegna bilunar í spennistöð og kom á aftur kl. 4.45 og segir í lögregluskýrslu að ýmislegt bendi til að eftir að rafmagnið kom á aftur hafi of mikil spenna verið á rafmagninu og yfirgnæfandi líkur á að kviknað hafi út frá umræddu útvarpstæki eða rafmagnstengingum við austurvegg hússins. Rekstrarstjóri R segir hjá lögreglu að þegar rafmagn hafi komið á aftur í umrætt sinn að morgni 7.1.2011 hafi öryggi fyrir spennustilli slegið út sem olli því að spennan sem fór inn á rafkerfið var allt of há og þær tölur sem komu fram hjá APC varaafgjafa M mjög sennilegar en þar mældist spennan um nóttina frá kl. 4.13 til 7.48 allt að 283 volt og meðaltalsspenna 279.7 volt. M krefst bóta vegna brunans úr ábyrgðartryggingu R hjá V. M telur hafið yfir allan vafa að of há spenna hafi komið inn á raflagnir í áhaldahúsinu í umrætt sinn og það sé á almennu vitorði að of há rafmagnsspenna geti valdið því að eldur kvikni í rafmagnstækjum. Þá vísar M til raforkulaga nr. 65/2003 einkum 1.mgr. og 4.mgr. 9.gr. og 3.mgr. 23.gr. reglugerðar nr. 1040/2005. sbr. einnig tl. 3.3. og 3.4. sömu reglugerðar. Rík eftirlitsskylda hvíli því á dreifingaaðila rafmagns og vísar M í því sambandi til 3.gr. laga nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð og einnig 1.mgr. 5.gr. og 2.tl. 1.mgr. 5.gr. og 10.gr. s.l. M segir að dreifingaraðili beri ábyrgð á skaðsemistjóni beint gagnvart tjónþola sbr. 10 gr. skaðsemisábyrgðarlaganna og samkvæmt grein 4.1.í váttryggingaskilmálum. M heldur því fram að R beri ábyrgð á tjóninu óháð því hvort það verði rakið til sakar vegna þess að 10.gr. laga um skaðsemisábyrgð feli í sér hlutlæga bótareglu. Þá telur M túlkun V á tryggingarskilmálum sbr. d lið greinar 7.1. í váttryggingaskilmálum ekki rétta vegna þess að frumorsök tjónsins var ekki eldsvoði heldur truflanir á rafspennu og því um að ræða tjón sem sé bein afleiðing of hárrar rafspennu og truflana á starfsemi R frumorsök tjónsins hafi því verið umræddra bilana hjá R. Þá vísar M til dóms Hæstaréttar í málinu 7/2002 varðandi hugtakið eldsvoði. Þá vísar M til að V hafi bætt tjón vegna truflunar á rafspennu í umrætt sinn og liggi því fyrir viðurkenning V á bótaskyldu og bótaskylda hljóti að ná til allra sennilegra afleiðinga af of hárra spennu inn á dreifikerfi Húsavíkur. V hafnar bótaskyldu með vísan til ákvæða í gr. 7. d váttryggingaskilmála

**Álit.**

Samkvæmt 7.gr. váttryggingaskilmála þeirra sem hér ræðir um, sem ber heitið ”Almennar undantekningar vegna skemmda á munum.” segir að váttryggingin taki ekki til ábyrgðar vegna skemmda á munum eða glötunar muna sem hljótist af eldsvoða sbr. d liður greinar 7.1. í váttryggingaskilmálunum.

Hvað svo sem líður upptökum eða orsökum þess tjóns sem hér ræðir um þá liggur fyrir að tjónið varð vegna eldsvoða og undanþáguákvæði 7.gr. váttryggingaskilmálanna sem eiga við í máli þessu taka af öll tvímæli um að tjón eins og það sem hér ræðir um sé ekki bótaskyld. M á því ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu R hjá V.

**Niðurstaða.**

M á ekki rétt á bótum úr ábyrgðartryggingu R hjá V.

Reykjavík 22.5 2012.

---

Rúnar Guðmundsson hdl.

---

Þóra Hallgrímsdóttir hdl.

---

Jón Magnússon hrl.